

Name der Stiege	Stiegenpatt
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen "Am Wasserturm" und "Schüttorfer Straße".- Erste westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	75
Stiegenbegrenzung	Grünfläche, naturbelassen
Stiegenbreite (ca.)	1,5-2 m
Stiegenbelag	Sand-/Feldweg
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege, aber verschmälert
Herkunft des Namens	

Kategorie 1: Historische Fotografien

Keine historischen Fotografien vorhanden.

Kategorie 2: Historische gedruckte Ansichten

Keine historischen gedruckten Ansichten vorhanden.

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Keine neueren Schwarzweiß-Fotografien vorhanden.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Rodelfreuden im Winter 1959 am Stiegenpatt.
Rechts, hinter dem Zaun, die Baracken für Flüchtlinge.



Blick auf das stark verkleinerte Stiegenpatt
Blick nach Südwesten, 2020.

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**