


Name der Stiege	<b>Westliche Hellendoornstiege</b> (ehem. Knapps Stege)
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Kirchstraße und Wilhelmstraße.
Länge: ca. (in Metern)	45
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	4 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Ja
Passierbarkeit	Autoverkehr, beschränkt
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	1980
Heutiger Charakter	Urstiege

**Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w**



Blick von der Wilhelmstraße in die westliche  
Hellendoornstiege, nach Südwesten.  
Rechts eine Fensterauslage des Haushalts- und Porzellanwarengeschäfts  
Wittenbrink.



**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Blick aus erhöhter Position auf die Hellendoornstiege



Blick aus der Wilhelmstraße zur ehemaligen Druckerei Hellendoorn in der westlichen Hellendoornstiege.





Fotoarchiv Johann Neeseker

Die westliche Hellendoornstiege, im Bildhintergrund Übergang zur Lingerstiege.





Untere westliche Hellendoornstiege, Blickrichtung Südwest.





Blick aus der Kirchstraße in die westliche Hellendoornstiege.





Blick aus der Kirchstraße  
in die westliche Hellendoornstiege

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**