

Name der Stiege

**Lagemannstiege**

Umgebung



Verlauf

Verbindung zwischen "Am Bismarckplatz" und "Schloßstraße".

Länge: ca. (in Metern)

14

Stiegenbegrenzung

Sandsteinmauer, Hausmauer, Sonstiges

Stiegenbreite (ca.)

2,2 - 4 m

Stiegenbelag

Naturstein

Denkmalschutz

Ja

Passierbarkeit

Fußläufig mit Stufen

Pflegezustand

gut (Einschätzung von 2019)

Baulicher Zustand

gut (Einschätzung von 2019)

Letzte Sanierung

unbekannt

Heutiger Charakter

Urstiege

Herkunft des Namens

## Kategorie 1: Historische Fotografien



Historische Aufnahme der Wilhelmstraße vor Errichtung des Bismarckplatz-Plateaus, Blick nach Westen.

## Kategorie 2: Historische gedruckte Ansichten

Keine gedruckte historische Ansicht vorhanden.

## Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Keine neueren Schwarzweiß-Fotografien vorhanden.



## Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Fotoarchiv Johann Neeseker



Blick aus der Wilhelmstraße zur Lagemannstiege, nach Norden.



Fotoarchiv Johann Neeseker

Blick von der Schloßstraße über die Lagemannstiege zur Wilhelmstraße, nach Süden.



Blick auf den mittleren Bereich der Lagemannstiege und auf die Wilhelmstraße

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**