



Name der Stiege	Niehausstiege
Umgebung	 <p>Geodaten: OpenStreetMap</p>
Verlauf	Verbindung zwischen Kirchstraße und Schloßstraße:
Länge: ca. (in Metern)	60
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	3,4 bis 5,2 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Ja
Passierbarkeit	Autoverkehr beschränkt
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	2000
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	(Früher: Kampelmanns, van Loons Stege)

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Niehausstiege, hügelaufwärts, mit
erkennbar abgesetztem Trottoir



Niehausstiege, hügelaufwärts, mit
applanierem Fußgängerbereich



Niehausstiege, abwärts. Das Haus mit dem curryfarbigen Anstrich war das Lebensmittel-/ Hut- und Schirmgeschäft Meckfessel.



Fotoarchiv: H.-J. Schmidt

Niehausstiege, abwärts. Etwas jüngere Aufnahme, was am völligen Abbruch des Wohnhauses an der Kirchstraße erkennbar wird.



Niehausstiege, abwärts. Baulicher Zustand nach Abbruch des Meckfesselschen Geschäftshauses.



Niehausstiege, abwärts. An der Ecke: Weinkellerstiege/ Kirchstraße ist ein voluminöser Neubau entstanden.



Häuser im Mittelbereich der Niehausstiege



Obere Niehausstiege, abwärts



Obere Niehausstiege, aufwärts



Fotoarchiv: H.-J. Schmidt

Obere Einfahrt in die Niehausstiege

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**

