


Name der Stiege	<b>Drees-Hof-Stiege</b>
Umgebung	
Verlauf	Rathausstiege Verbindung zwischen Schloßstraße (entlang des Rathauses) zum ehemaligen Drees'schen Hof.
Länge: ca. (in Metern)	50
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	3 m
Stiegenbelag	Betonstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, mit Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Neustiege (ehemaliger Weg eines Privatgartens)
Herkunft des Namens	

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Blick zur Drees-Hof-Stiege, nach Osten,  
Aufnahme aus erhöhter Position





Drees Hof an der Rathausstiege






Drees-Hof-Stiege, stark ansteigender Abschnitt





Drees-Hof-Stiege, Blick nach Süden





Oberer Abschnitt der Drees-Hof-Stiege,  
Blick nach Norden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**