


Name der Stiege	Schroerstiege
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Unterstraße und Gartenstraße..
Länge: ca. (in Metern)	18
Stiegenbegrenzung	Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2,7 - 3 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	2000
Heutiger Charakter	Urstiege

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Blick aus der Brennereistraße zur Schroerstiege

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick durch die Schroerstiege nach Norden



Blick durch die Schroerstiege nach Norden



Blick durch die Schroerstiege nach Süden,
ältere Bebauung



Blick durch die Schroerstiege nach Süden



Blick durch die Schroerstiege nach Süden,
Aufnahme aus erhöhter Position

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**