


Name der Stiege	Stellmacherstiege
Umgebung	
Verlauf	Übergang Franziskusstraße/Unterstraße.
Länge: ca. (in Metern)	17
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	7 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr beschränkt
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	2015
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick aus der Unterstraße auf die Stellmacherstiege

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**