


Name der Stiege	Bergfeldstiege
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Ochtruper Straße und Franziskusstraße.
Länge: ca. (in Metern)	25
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	1,8 - 2,2 m
Stiegenbelag	Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	2000
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	Die Bergfeldstiege ist benannt nach einer Bentheimer Handwerkerfamilie, die an der Ecke zur Ochtruper Straße eine Metzgerei betrieben hat. (Frühere Bezeichnung: Holthausstiege)

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick auf die Bergfeldstiege, nach Süden



Blick auf die Bergfeldstiege, nach Süden



Blick auf die Bergfeldstiege, nach Süden



Blick auf die Bergfeldstiege, nach Süden



Blick durch die Bergfeldstiege, nach Norden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**