


Name der Stiege
Umgebung
Verlauf
Länge: ca. (in Metern)
Stiegenbegrenzung
Stiegenbreite (ca.)
Stiegenbelag
Denkmalschutz
Passierbarkeit
Pflegezustand
Baulicher Zustand
Letzte Sanierung
Heutiger Charakter
Herkunft des Namens

<b>Gartenpüttenstiege</b>

Verbindung zwischen Unterstraße und Gartenstraße.
30
Sandsteinmauer, Hausmauer
2 bis 2,2 m
Naturstein
Nein
Fußläufig, mit Stufen (ehemals befahrbar)
gut (Einschätzung von 2019)
gut (Einschätzung von 2019)
2015
Urstiege

**Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w**



Gartenpuettenstiege, Blick nach Nordosten



Gartenpuettenstiege, Blick nach Nordosten

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Gartenpuettenstiege, Blick nach Nordosten  
(Zur Zeit der Aufnahme noch befahrbar)



Gartenpuettenstiege, Blick nach Nordosten,  
Stiege mit eingebauten Treppenstufen



Foto: Dr. Horst O. Müller

Nahansicht: nachträglich eingebaute  
Betontreppen (problematisch für  
Fahrradfahrer(innen)/Kinderwagen/  
Behinderte usw.) Blick nach Nordosten



Gartenpuettenstiege, Blick nach Nordosten



Gartenpuettenstiege, Blick nach Südwesten  
(zur Zeit der Aufnahme noch befahrbar)



Gartenpuettenstiege, Blick nach Südwesten, 2020

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**