

Name der Stiege	Krackestiege
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen der Unterstraße und der Klapperstiege (zwischen den Häusern Kracke/Rust).
Länge: ca. (in Metern)	100
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	3-4 m
Stiegenbelag	Naturstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	


Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick durch die Krackestiege in Richtung Nordwesten



Blick durch die Krackestiege in Richtung Nordwesten



Obere Krackestiege, Blick zur Unterstraße



Obere Krackestiege, Blick nach Südosten

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**