


Name der Stiege	Klapperstiege
Umgebung	
Verlauf	Ost-/Westverlauf von "Im Stegehoek"/"Gartenstraße". Nord/Südverlauf von der Unterstraße.
Länge: ca. (in Metern)	60 + 320
Stiegenbegrenzung	Hausmauer, Hecke/Grünfläche, Fußwege
Stiegenbreite (ca.)	4,5 m
Stiegenbelag	Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	gut (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Straße

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick durch die Klapperstiege in Richtung Westen



Blick durch die Klapperstiege in Richtung Süden



Klapperstiege, westlicher Beginn

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**