


Name der Stiege	Stembergstiege
Umgebung	
Verlauf	"Östliche Püttenstiege" / "Am Berghang"/"Kathagen" – 1. westl. Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	70
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer
Stiegenbreite (ca.)	1,8-2 m
Stiegenbelag	Betonstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, mit Stufen
Pflegezustand	gut (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Stembergstiege nach Norden



Stembergstiege nach Süden



Stembergstiege nach Norden



Untere Stenbergstiege nach Norden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**