


Name der Stiege	Gosselstiege
Umgebung	
Verlauf	Am Berghang/Löwenstraße.- 1. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	15
Stiegenbegrenzung	Hauswände
Stiegenbreite (ca.)	4,2 m
Stiegenbelag	Naturstein, Asphalt, Sonstiges
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen, mit Barriere
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick von Süden auf die Gosselstiege,
früherer Zustand ohne Barriere



Blick durch die Gosselstiege nach Süden, im Bildhintergrund die Hülsberg-Schröder-Stiege



Blick auf die beiden Häuser
an der Gosselstiege, nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**