


Name der Stiege	<b>Schröderstiege</b>
Umgebung	
Verlauf	Ochtruper Straße/Löwenstraße- 1. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	14
Stiegenbegrenzung	Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2,8-3,3 m
Stiegenbelag	Naturstein, Betonstein, Sonstiges
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, mit Stufen, mit Barriere
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Blick von der Ochtruper Straße  
in die Schröderstiege





Blick in die Schröderstiege, nach Norden.  
Im Bildhintergrund ist die Gösselstiege zu erkennen.



Blick durch die Schröderstiege, nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**