


Name der Stiege	<b>Aalkenstiege</b>
Umgebung	
Verlauf	Ochtruper Straße/Löwenstraße - 2. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	32
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2 m
Stiegenbelag	Betonstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, mit Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

**Kategorie 1: Historische Fotografien**



Ochtruper Straße, Blick nach Nordosten

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Ochtruper Straße, Blick nach Nordosten,  
mit unterem Stiegenaufgang



Stiegenverlauf, Blick nach Norden



Stiegenverlauf, Blick nach Norden



Stiegenverlauf, Blick nach Norden



Stiegenverlauf, Blick nach Süden



Stiegenverlauf, Blick nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**