


Name der Stiege	<b>Schepersstiege</b>
Umgebung	
Verlauf	Am Berghang/Löwenstraße.- 2. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	25
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2,8-3 m
Stiegenbelag	Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen, Barriere
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

**Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w**



Blick durch die Scheperstiege nach Südwesten, ältere Aufnahme (damals noch mit einer Durchfahrterlaubnis für PKWs)



Blick durch die Scheperstiege nach Südwesten  
(jüngere Aufnahme: generelles Durchfahrtsverbot)

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Blick die Schepersstiege hinauf, nach Nordosten



Blick die Schepersstiege hinauf, nach Nordosten



Blick die Schepersstiege hinunter, nach Südwesten

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**

