


Name der Stiege	Obere Flossstege
Umgebung	
Verlauf	Am Berghang/Löwenstraße.- 3. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	30
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2-2,3 m
Stiegenbelag	Betonstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, mit Stufen
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig




Obere Flossstege, Blick nach Norden



Obere Flossstege, Blick nach Norden,
Aufnahme aus erhöhter Position



Obere Flossstege, Blick nach Süden.
Im Bildhintergrund das Gitter der nicht
mehr öffentlich zugänglichen Flossstege



Oberes Ende der oberen Flossstege,
Blick nach Norden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**