


Name der Stiege	Lippoldstiege
Umgebung	
Verlauf	Ostend/Löwenstraße – 2. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	80
Stiegenbegrenzung	Hecke/Grünfläche, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	4,5 m
Stiegenbelag	Naturstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

Kategorie 1: Historische Fotografien



Blick durch das Ostend zur Lippoldstiege

Kategorie 2: Historische gedruckte Ansichten

Keine gedruckte Ansicht vorhanden.

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w



Blick durch die Lippoldstiege nach Süden

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Lippoldstiege, Blick nach Norden



Blick durch die Lippoldstiege nach Norden



Blick durch die Lippoldstiege nach Norden



Blick durch die Lippoldstiege nach Süden



Blick durch die Lippoldstiege nach Norden



Blick durch die Lippoldstiege nach Nordosten



Lippoldstiege, Blick nach Süden



Blick durch die Lippoldstiege nach Südwesten



Blick durch die Lippoldstiege nach Süden
aus erhöhter Aufnahmeposition

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**