


Name der Stiege
Umgebung
Verlauf
Länge: ca. (in Metern)
Stiegenbegrenzung
Stiegenbreite (ca.)
Stiegenbelag
Denkmalschutz
Passierbarkeit
Pflegezustand
Baulicher Zustand
Letzte Sanierung
Heutiger Charakter
Herkunft des Namens

Kuhrstiege

Am Berghang/Löwenstraße.- 4. westliche Stiege.
45
Sandsteinmauer, Hausmauer, Sonstiges
2-2,5 m
Betonstein
Nein
Fußläufig, ohne Stufen, Barriere
mäßig (Einschätzung von 2019)
gut (Einschätzung von 2019)
unbekannt
Urstiege

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Einstieg in die Kuhrstiege von der Löwenstraße aus



Kuhrstiege, Blick nach Norden



Mittlerer Abschnitt der Kuhrstiege, Blick nach Süden



Oberes Ende der Kuhrstiege, Blick nach Süden

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**