


Name der Stiege	Sackbrookstiege
Umgebung	
Verlauf	Übergang zur 2. westlichen Stiege "Am Berghang"/"Kathagen"..
Länge: ca. (in Metern)	13
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2,5 m
Stiegenbelag	Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen, Barriere
Pflegezustand	Fußläufig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick von Süden in die Sackbrookstiege



Sackbrookstiege nach Süden



Sackbrookstiege südwärts

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**