


Name der Stiege	<b>Hunschestiege</b>
Umgebung	
Verlauf	Am Berghang/Kathagen: 2. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	40
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer
Stiegenbreite (ca.)	2-3 m
Stiegenbelag	Naturstein, Betonstein, Asphalt, Sonstiges
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Fußläufig, ohne Stufen, Barriere
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**



Hunschestiege, Blick nach Norden





Hunschestiege, Blick nach Norden, Barrieren





Hunschestiege, Blick nach Norden, Barrieren



Hunschestiege, Blick nach Süden,  
zur Zeit der Aufnahme noch barrierefrei





Hunschestiege, Blick nach Süden, mit oberer Barriere



Hunschestiege, Blick nach Süden aus  
erhöhter Aufnahmeposition, 2020

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**