



| | |
|------------------------|--|
| | |
| Name der Stiege | Püttenhoekstiege |
| | |
| Umgebung |  <p>Geodaten: OpenStreetMap</p> |
| Verlauf | Verbindung zwischen "Ochtruper Straße" und "Im Stegehoek". Früher Zugang zur Gemeinschaftspütte. |
| Länge: ca. (in Metern) | 33 |
| Stiegenbegrenzung | Sandsteinmauer, Hecke/Grasfläche |
| Stiegenbreite (ca.) | 1 m |
| Stiegenbelag | Betonstein |
| Denkmalschutz | Nein |
| Passierbarkeit | Fußläufig, ohne Stufen |
| Pflegezustand | mäßig (Einschätzung von 2019) |
| Baulicher Zustand | gut (Einschätzung von 2019) |
| Letzte Sanierung | unbekannt |
| Heutiger Charakter | Urstiege |

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Püttenhoekstiege, Blick nach Nordosten



Püttenhoekstiege, Blick nach Nordosten.
Im Terrain des eingezeichneten Rahmens befand
sich vermutlich eine weitere Stiege, die mit den
Süd-Nord-Stiegen am Hang nektiert war.



Püttenhoekstiege, Blick nach Osten



Püttenhoekstiege, Blick nach Osten,
Aufnahme aus erhöhter Aufnahmeposition.



Püttenhoekstiege, Blick stadteinwärts



Püttenhoekstiege, Blick stadteinwärts



Püttenhoekstiege, Blick nach Norden.
(Im Terrain des eingezeichneten Rahmens
befand sich vermutlich eine jetzt in Gänze
überwachsene Stiege).

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**