


Name der Stiege	<b>Kohstege</b>
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Schüttorfer Straße /Im Vogelsang / Rheiner Straße.
Länge: ca. (in Metern)	650
Stiegenbegrenzung	naturbelassen
Stiegenbreite (ca.)	3-5 m
Stiegenbelag	Sand/Feldweg
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr beschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Urstiege
Herkunft des Namens	

#### Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick auf eine Weggabelung (links weiter "Im Vogelsang", rechts "Kohstege"), Blick nach Norden





Blick auf die Kohstege in Richtung Nordosten



Verlauf der Kohstege in Richtung Südwesten

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):  
Stiegenkataster Bad Bentheim.  
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.  
[www.stiegenbadbentheim.de](http://www.stiegenbadbentheim.de)**