


Name der Stiege	Grönestege (heute: Grüner Weg)
Umgebung	
Verlauf	Verbindung zwischen Wilhelmstraße und unterer Kirchstraße.
Länge: ca. (in Metern)	280
Stiegenbegrenzung	Sandsteinmauer, Hausmauer, Sonstiges
Stiegenbreite (ca.)	3-7 m
Stiegenbelag	Betonstein, Asphalt
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Straße

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Keine neueren Schwarzweiß-Fotografien vorhanden.

Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Blick aus der Wilhelmstraße in die Grönestege



Obere Grönestege



Mittlerer Bereich der Grönestege



Blick aus der Kirchstraße in die Grönestege

**Stiegenfreunde Bad Bentheim (Hrsg.):
Stiegenkataster Bad Bentheim.
Erstellt von Jürgen Schevel, © 2022.
www.stiegenbadbentheim.de**