

- Stiegenkataster, erstellt von Jürgen Schevel -

Nach Norden ablaufende Stiegen

Name der Stiege	Abraumstiege
Umgebung	Lage 360° 1 360° 2 360° 3
Verlauf	Verbindung zwischen 'Am Wasserturm' und 'Schüttofer Strasse'.- 2. westliche Stiege.
Länge: ca. (in Metern)	55
Stiegenbegrenzung	Fussweg, naturbelassen
Stiegenbreite (ca.)	1 m
Stiegenbelag	Unbefestigter Weg
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	nur fussläufig
Pflegezustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	schlecht (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Stiege

Kategorie 1: Historische Fotografien

Keine historischen Fotografien vorhanden.

Kategorie 2: Historische gedruckte Ansichten

Keine historischen gedruckten Ansichten vorhanden.

Kategorie 3: Neuere Fotografien, s/w

Keine neueren Schwarzweiss-Fotografien vorhanden.


Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig



Südlicher Beginn der Abraumstiege, an der Schüttorfer Strasse.



Weiterer Verlauf der Abraumstiege in Richtung Süden.



Blick aus der Abraumstiege nach Norden,
hinunter in Richtung Schüttorfer Strasse



Abraumstiege, oberer Bereich, Blick nach Norden



Abraumstiege, oberer Bereich, Blick nach Süden

Doppelklick vergrößert die Fotos!

Stiegen, alphabetisch

Über das Stiegenprojekt

Zurück zur Startseite
