

# - Stiegenkataster, erstellt von Jürgen Schevel -

## Nach Norden ablaufende Stiegen

Name der Stiege	<b>Rümbültstege</b>
Umgebung	<b>Lage</b> <b>360° 1</b> <b>360° 2</b> <b>360° 3</b>
Verlauf	Verbindung zwischen "Schüttorfer Straße" und "Kathagen".
Länge: ca. (in Metern)	100
Stiegenbegrenzung	Naturbelassen
Stiegenbreite (ca.)	2,2-2,8 m
Stiegenbelag	Asphalt über Naturstein
Denkmalschutz	Nein
Passierbarkeit	Autoverkehr unbeschränkt
Pflegezustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Baulicher Zustand	mäßig (Einschätzung von 2019)
Letzte Sanierung	unbekannt
Heutiger Charakter	Straße

**Kategorie 4: Neuere Fotografien, farbig**




Rümbültstege nach Norden, von der  
Schüttofer Straße aus.



Stiegenbelag: Asphalt über Feldsteinen



Die Rübültstege nach Norden,  
Blick zur Schüttorfer Straße



Blick zur Kuppe der Rübültstege, nach Norden



Die Rübültstege vom Kathagen aus, nach Norden

Doppelklick vergrößert die Fotos!

---

**[Stiegen, alphabetisch](#)**

**[Über das Stiegenprojekt](#)**

**[Zurück zur Startseite](#)**

---